




# Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-100И»





## Пуско-зарядное устройство «Калибр ПЗУ-100И»

| Поз. | Наименование                      | Артикул        |
|------|-----------------------------------|----------------|
| 1    | Рукоятка                          | ПЗУ100И(КD).01 |
| 2    | Корпус                            | ПЗУ100И(КD).02 |
| 3    | Зажим "крокодил" красный + Кабель | У07222         |
| 4    | Сальник кабельный                 | ПЗУ100И(КD).04 |
| 5    | Вентилятор WX4020 0.3A 5V DC      | У07224         |
| 6    | Крепёж предохранителя             | ПЗУ100И(КD).06 |
| 7    | Предохранитель 80А                | У03740         |
| 8    | Крышка предохранителя             | ПЗУ100И(КD).08 |
| 9    | Зажим "крокодил" чёрный + Кабель  | У07223         |
| 10   | Крышка декоративная               | ПЗУ100И(КD).10 |
| 11   | Кабель питания                    | ПЗУ100И(КD).11 |
| 12   | Трансформатор                     | ПЗУ100И(КD).12 |
| 13   | Основание                         | ПЗУ100И(КD).13 |
| 14   | Ножка резиновая                   | ПЗУ100И(КD).14 |
| 15   | Крышка корпуса                    | ПЗУ100И(КD).15 |
| 16   | Плата индикации                   | ПЗУ100И(КD).16 |
| 17   | Радиатор                          | ПЗУ100И(КD).17 |
| 18   | Кронштейн                         | ПЗУ100И(КD).18 |
| 19   | Плата рабочая GA338S172C          | У06072         |